

遂宁国润川美自来水有限公司

遂国润川美〔2022〕36号

关于印发《遂宁国润川美自来水有限公司 验收质量达不到合格标准管理制度》的通知

公司各部门：

经研究决定，现给予印发《遂宁国润川美自来水有限公司
验收质量达不到合格标准管理制度》，请认真贯彻落实。
特此通知。

附件：《遂宁国润川美自来水有限公司验收质量达不到合格
标准管理制度》



遂宁国润川美自来水有限公司

2022年9月15日

附件

遂宁国润川美自来水有限公司 验收质量达不到合格标准管理制度

一、在验收时,其主控项目不能满足验收规范规定或一般项目超过偏差限值的子项不符合检验规定的要求时,应及时进行处理。

- (一) 其中,严重的缺陷应推倒重来;
- (二) 一般的缺陷通过返修或更换器具、设备予以解决,允许施工班组在采取相应的措施后重新验收;
- (三) 如能够符合相应的专业工程质量验收规范,则确认为该检验批合格。

二、如经检测达不到设计要求,但经使用单位、设计单位、施工单位共同协商,仍能满足安全和使用功能的情况,该检验批可以予以验收。

一般情况下,规范标准给出了满足安全和功能的最低限度要求,而设计往往在此基础上留有一些余量。不满足设计要求和符合相应规范标准的要求,两者并不矛盾。

三、更为严重的缺陷或者超过检验批的更大范围内的缺陷,可能影响安全性和使用功能。若经法定检测单位检测鉴定以后认

为达不到规范标准的相应要求，即不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须按一定的技术方案进行更换或者重新安装，使之能保证其满足安全使用的基本要求。

相关文件参照：《工程项目施工质量管理及进度控制程序》
《1GB50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》《四川省住宅供水一户一表技术规程》。

